

Prüfbericht



TÜV SÜD Process Safety · Mattenstrasse 22 · CH-4058 Basel · Schweiz

Aerohik GmbH,
Schluckmatt 8
CH- 4452 Itingen

Bestimmung der Brandkennziffer von ThermHik HT

Zusammenfassung

Brandkennziffer:

(Abgeleitetes Ergebnis der Prüfungen)

6q.3

Datum: 09.09.2025
Unsere Zeichen: GR/ GME

Die Prüfung erfolgte gemäss der „Wegleitung für Feuerpolizeivorschriften: Baustoffe und Bauteile“, Teil B: Prüfbestimmungen, Ausgabe 1988 (mit Nachträgen 1990, 1994, 1995 und 2005) der: Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen (VKF), Bundesgasse 20, Postfach 8576, CH-3001 Bern.

Bericht Nr. 726412183-25-0298-01
LNr: 42456

Das Dokument besteht aus 5 Seiten.
Seite 1 von 5

Gemäss den Prüfbestimmungen ist die Angabe einer Gültigkeitsdauer für den Prüfbericht nicht erforderlich. Der Prüfbericht bezieht sich immer auf den untersuchten Gegenstand, bei Änderungen am Produkt ist eine erneute Prüfung erforderlich, ebenso bei Änderung der vorgegebenen Prüfbestimmungen.

Die im Prüfbericht enthaltenen Ergebnisse beruhen allein auf Messungen an Prüfmustern, die dem Prüflabor vorlagen. Die Musterbezeichnung sowie ergänzende Informationen entsprechen den Angaben des Auftraggebers. Eine weitere Verifizierung wurde nicht vorgenommen. Der Prüfbericht darf nicht in Teilen, wohl aber im Ganzen kopiert werden und die Verwendung zu Werbezwecken bedarf der schriftlichen Genehmigung der TÜV SÜD Schweiz AG.

Die einzelnen Prüfergebnisse befinden sich in den Tabellen ab Seite 2.

Thomas Gmeinwieser
Freigabe

Patrick Greiner
Autor

Die Brandkennziffer beschreibt die Eigenschaften der geprüften Produkte bei Einwirkungen von Hitze und Flamme unter kontrollierten Laborbedingungen. Aus dieser Kennzahl dürfen keine Folgerungen über das Brandverhalten der Produkte bei den Bedingungen eines wirklichen Feuers abgeleitet werden.

Die Identität der Erzeugnisse mit dem Prüfmuster wird von der Prüfstelle nicht überwacht.



egolf

Sitz: Zürich
Handelsregister Zürich:
CH-036.3.045.931-7
MWSt Nr. CHE-115.162.623

Geschäftsführer:
Stefan Bauer
Verwaltungsratspräsident:
Oliver Jacob

Telefon: +41 58 445 80 20
www.tuvsud.com
TUV®

TÜV SÜD Schweiz AG
Process Safety
Mattenstrasse 22
4058 Basel
Schweiz